



**POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY**  
Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM  
**PZM OZDG Sp. z o.o.**  
**BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW**  
**TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ**  
**20-064 Lublin, ul B.Prusa 8**  
tel. 81 53-34-201, 81 53-34-207, fax 81 53-34-201  
Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy KRS w Lublinie Nr 0000062614  
NIP 712-015-73-34 Kapitał zakładowy 514 103,07zł.

**Rzeczoznawca : mgr inż. Jurand Stasiak**

**Ocena techniczna: L-2243/18**

Zamawiający :

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej

Adres :

Ul. Orzechowa 60

2 1 - 5 0 0

Biała Podlaska

Pismo znak :

Zlecenie z dnia 25.09.2018

Zakres oceny

Samochód osobowy-określenie stanu technicznego pojazdu i wartości rykowej.

<b>Dane techniczne pojazdu:</b>	Rok produkcji	Wskazanie drogomierza	Numer rejestracyjny		
	<b>2014</b>	76264	<b>LB 51318</b>		
POJAZD – marka	Oznaczenie	Nr fabryczny	Masa całkowita kg	Masa własna kg	Rodzaj pojazdu
<b>OPEL</b>	<b>CORSA</b>	<b>WOLOSDL68E4139488</b>	1625	1088	osobowy
SILNIK –	Oznaczenie	Nr fabryczny	Układ – liczba cyl.	Pojemność dm <sup>3</sup>	Moc kW
Z.I. 4-suw.	-	-	R.4c.	1229	63

Całkowity przebieg : brak danych km (wg drogomierza).

Przebieg od ostatniej naprawy : b. danych km, wykonanej dnia : b.danych

Pojazd zbadano w : Biała Podlaska w ruchu<sup>\*)</sup>, rozłożony<sup>\*)</sup> w obecności:  
zleceniodawcy

**UWAGI:** Pojazd zarejestrowany na : imię i nazwisko ( instytucja ), adres :

Do badania przedstawiono używany samochód osobowy o charakterystyce przedstawionej powyżej  
Badanie techniczne ważne do 07.11.2018

**SILNIK:** Opis stanu technicznego (z uwzględnieniem usterek, braków itp.)

Silnik z osprzętem o zapłonie iskrowym z oznakami średniego zużycia.

**PODWOZIE:** Opis stanu technicznego (z uwzględnieniem usterek, braków itp.)

Tarcze kół stalowe. Tarcze hamulcowe bez śladów nadmiernego zużycia.

**NADWOZIE:** ( rodzaj, stan techniczny, uszkodzenia, braki itp. ) :

Nadwozie w wersji hatchback pięcio drzwiowe. Powłoka lakiernicza koloru ciemno beżowego. Widoczne niewielkie uszkodzenie powłoki lakierniczej na błotniku przednim lewym, zderzaku przednim oraz słupku środkowym lewym. Zderzak tylny uszkodzony przy tablicy rejestracyjnej. Występują wgniecenia po opadach gradu na pokrywie silnika, dachu oraz górnej krawędzi drzwi tylnych.

**OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU:** (opis stanu technicznego z uwzględnieniem usterek, braków itp.) :

Tapicerka oraz elementy wyposażenia wnętrza zadbane bez śladów nadmiernego zużycia.

**OGUMIENIE:** Marka - Wymiar - Stan techniczny - Stopień zużycia :

CONTINENTAL 185/70 R14 zużycie 70%, opona koła przedniego prawego zużyta w 100%

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego pojazdu zostaje wydana następująca


**Ocena ogólna i uzasadnienie :**

Wartość rynkową pojazdu w stanie przedstawionym do badania ustaloną na podstawie porównywalnych wartości bazowych wg: info-ekspert 09-2018 z uwzględnieniem stanu technicznego jego zespołów, okresu użytkowania oraz szczególnego charakteru eksploatacji – egzaminowanie przyszłych kierowców określa się na: **18700,00zł** [osiemnaście tysięcy siedemset]

Za biuro

Rzecznawca



  
**Jurand Stasiak**  
Polski Związek Motorowy  
06.07 RZECZOZNAWCA